MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO6

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30** / Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	●	-	-
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		**0,6**	**1,4**	**1,7**	**2,3**	**1,7**	**1,6**
Вартість робіт, грн з ПДВ		**810**	**1 890**	**2 295**	**3 105**	**2 295**	**2 160**

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	**6 074**	**7 694**	**11 946**	**20 652**	**11 948**	**7 424**
	Supra-X 0w20***	**7 956**	**9 576**	**13 829**	**12 914**	**13 830**	**9 306**

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	270	270	-	270	270
	фільтра салону	-	405	-	405	-	405
	свічок запалювання	-	540	540	540	540	540
Регулювання	світла фар	-	-	-	540	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 270
	гальмівних колодок задніх	14 620
	щітки склоочисника переднього лівого	1 854
	щітки склоочисника переднього правого	2 357

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 19.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Альянс-ІФ"
76018, Україна
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ
Вул. Калуське шосе 2м
Тел.:+380 (95) 092-09-97