



MAZDA CX-3 2.0 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	випаровувальної системи	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	захисних чохлах привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	236	236	236	236	236
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,9	1,0	1,9	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	354	472	1 121	590	1 121	472	
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	2 058	2 412	4 469	3 473	4 469	2 412
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	2 765	3 119	5 176	4 179	5 176	3 119
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	118	118	-	118	118	
	фільтра салону	-	177	-	177	-	177	
	свічок запалювання	-	236	236	236	236	236	
Регулювання світла фар		-	-	-	236	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1	-	-	1 298	-	1 298	-	
	гальмівних колодок передніх			3 179				
	гальмівних колодок задніх			3 989				
	щітки склоочисника переднього лівого			861				
	щітки склоочисника переднього правого			540				
	щітки склоочисника заднього			712				

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 18.02.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.