



MAZDA CX-5 2.0/2.5 AT (2012-2016)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок - 4.5л)							
	масяного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
Перевірка	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	-	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт, грн з ПДВ		570	760	1 330	950	1 330	760	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 813	5 383	9 179	7 520	9 179	5 383
		Supra-X 0w20***	6 751	7 321	11 117	9 458	11 117	7 321

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
Регулювання	світла фар	-	-	-	380	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 879	-	2 879	-
	гальмівних колодок передніх	11 536					
	гальмівних колодок задніх	9 172					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 831					
	щітки склоочисника переднього правого	1 520					
	щітки склоочисника заднього	1 117					

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показали економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Альянс-ІФ"

76018, Україна

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ

Вул. Калуське шосе 2м

Тел.: +380 (95) 092-09-97