



# MAZDA 6 2.0 MT

(з 2018 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	380	380	380	380	380
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	570	855	1 425	1 045	1 425	855	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 745	4 410	7 602	6 271	7 602	4 410
	Supra 0w20***	5 073	5 738	8 931	7 600	8 931	5 738

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
Регулювання світла фар		-	-	-	380	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 973					
	гальмівних колодок задніх	8 274					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 650					
	щітки склоочисника переднього правого	1 350					
	щітки склоочисника заднього	1 222					

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 14.03.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ "Альянс-ІФ"  
76018, Україна  
Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ  
Вул. Калуське шосе 2м  
Тел.: +380 (95) 092-09-97

ZOOM-ZOOM