



MAZDA CX-90 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30 Supra 0w20	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-	
	фільтра салону		-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
свічок запалювання*		-	-	-	●	-	-	
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	
	системи охолодження		-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	
	привідних валів		-	-	●	-	●	
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	
	стану кузова		-	●	●	●	●	
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	570	855	1 425	1 900	1 425	855	

* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000 км

** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 273	5 938	9 505	24 600	9 505	5 938
	Supra 0w20***	7 424	8 089	11 655	26 751	11 655	8 089

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	950	950	950	950	950
Регулювання світла фар		-	-	-	380	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 593
	щітки склоочисника переднього лівого	1 656
	щітки склоочисника переднього правого	1 491
	щітки склоочисника заднього	1 221

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.